



Bild nr
187

Tid
1920-talet

Kategori / Plats
Fordon / Bussar

Motiv
Busstrafik Dalarö – Stockholm.

Dalaröbussen vid bussgaraget i Handen med chauffören Gustav Wennman f. 1902 d.1937 och konduktören kallad "bensin-Janne". Wennman var boende på Dalarö.

Omnibuss Benz typ 1923 reg.nr B3762 på linjen Dalarö – Stockholm.

Persontrafiken Dalarö – Stockholm bedrevs först med en Fiat 501 Torpedo inköpt i mitten av 1910-talet. Därefter köpte Carl Ryd en buss för att transportera passagerare.

När han avyttrade sin verksamhet 1928 så hade Carl Ryd flera bussar i trafik.

Bussägaren Leonard Jansson inköpte 1928 aktierna och ändrade namnet till Dalarö Nya Trafik AB. Rörelsen överläts senare till Brännkyrka och Södertörns Trafik AB.



Här en annan buss från 1920-talet som visar att insteg i bussen skedde på vänster sida via ett långsgående fotsteg.

15 november 1926

Dikeskörning

**Omnibus kantrar på
Dalarövägen.**

En bilolycka inträffade mellan kl. 8 och 9 på lördagskvällen på Dalarövägen mellan Beatebergs gård och den s. k. Beatebergsbacken i Huddinge socken, i det att ordinarie omnibussen på busslinjen Stockholm—Dalarö, vilken avgått på sin sista tur för dagen, kl. 8.15 från Södra bantorget, förirrade sig från landsvägen ned på en åker och välte. Olyckan tillgick så att huvudbladet på det främre fjäderpartiet som bär upp karosseriet plötsligt brast, med den påföljd att chauffören, G. Wennman från Dalarö, förlorade herraväldet över styrinrättningen, vilken nekade att fungera, och bilen på egen hand styrde kosan rätt över vägen och hamnade i åkern på högra sidan. Chauffören erhöll därvid en del skärsår i huvudet samt fick ena handen bruten. I en från Dalaröhållet kommande drosk-bil fördes han till Maria sjukhus, där han erhöll förband och fick handen spjälad, och varifrån han senare på aftonen själv kunde begiva sig hem. Av bilens 15 passagerare erhöll en ett par obetydliga skrubbsår, medan de övriga sluppo undan med en kullerbytta och förskräckelsen. Chaufför Wennman har varit i bolagets tjänst alltsedan det startades och är en i allo betrodd person. Vid 11-tiden på söndagsförmiddagen bärgades den förolyckade omnibussen av en bärgningsbil.

**Buss med 15 passagerare kör i
diket vid Dalarövägen.**

En bilolycka inträffade på lördagskvällen på Dalarövägen mellan Beatebergs gård och den s. k. Beatebergsbacken i Huddinge socken, i det att ordinarie omnibussen på busslinjen Stockholm—Dalarö, vilken avgått på sin sista tur för dagen kl. 8,15 e. m. från Södra bantorget, förirrade sig från landsvägen ned på en åker och välte. Olyckan tillgick så, att huvudbladet på det främre fjäderpartiet, som bär upp karosseriet, plötsligt brast med den påföljd, att chauffören, G. Wennman från Dalarö, förlorade herraväldet över styrinrättningen, vilken nekade att fungera, och bilen på egen hand styrde kosan rätt över vägen och hamnade i åkern på högra sidan. Chauffören erhöll därvid en del skärsår i huvudet samt fick ena handen bruten. I en från Dalaröhållet kommande drosk-bil fördes han till Maria sjukhus, varifrån han senare själv kunde begiva sig hem. Av bussens 15 passagerare erhöll en ett par skrubbsår, medan de övriga sluppo undan med en kullerbytta. Chaufför Wennman har varit i bolagets tjänst alltsedan det startades och är en i allo betrodd man. På söndagsförmiddagen bärgades den förolyckade omnibussen av en bärgningsbil.